



таблица зависимости максимальнодопустимой толщины стекла от габаритов створки

	2500	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	12	11	10
	2400	36	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	11	11
	2300	38	31	27	23	21	19	17	16	14	13	13	12	11
	2200	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12
2		41	34	29	26	23	21	19	17	16	15	14	13	12
RODKIA MM	2000	43	36	31	27	24	22	20	18	17	15	14	13	13
ZKI	1900	45	38	32	28	25	23	21	19	17	16	15	14	13
Č	1800	48	40	34	30	27	24	22	20	18	17	16	15	14
Ę	1700	50	42	36	32	28	25	23	21	20	18	17	15	14
Ę	1600	50	45	39	34	30	27	25	22	21	19	17	15	14
REICOTA	1500	50	48	41	36	32	29	26	24	22	20	17	15	14
ď	1400	50	50	44	39	34	31	28	26	23	20	17	15	14
	1300	50	50	47	42	37	33	30	27	23	20	17	15	
	1200	50	50	50	45	40	36	32	27	23	20	17		
	1100	50	50	50	49	44	39	32	27	23	20			
	1000	50	50	50	50	48	39	32	27	23				
	900	50	50	50	50	48	39	32	27					
	800	50	50	50	50	48	39	32						
600 -	700	50	50	50	50	48	39							
000	390													
		500	600	700	800		1000 0042 (1300	1400	1500	1600	1700

не рекомендованнный типоразмер конструкции

ширина створки, мм

таблица зависимости максимальнодопустимого веса створки от габаритов створки

		1												
	2500	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	2400	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	2300	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	2200	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	2100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Z	2000	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	1900	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
CTRODKIA	1800	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	106
8	1700	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	106	100
1	10001	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	107	100	94
C	1500	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100	94	88
RAICOTA	1400	110	110	110	110	110	110	110	110	108	100	83	88	82
<u> </u>	1300	110	110	110	110	110	110	110	108	100	93	87	81	
	1200	110	110	110	110	110	110	108	100	92	86	80		
	1100	110	110	110	110	110	100	92	85	79	73			
	1000	110	110	110	110	100	91	83	77	72				
	900	110	110	110	100	90	82	75	69					
	800	110	110	100	89	80	73	67						
600 -	700	110	100	88	78	70	64							
	390													
		500	600	700	800		1000		1200	1300	1400	1500	1600	1700

не рекомендованнный типоразмер конструкции


ширина створки, мм




- для смазывания элементов фурнитуры необходимо применять технические вазелины,
- для соединений элементов фурнитуры используйте ПОЛИАМИДНУЮ ТЯГУ GIESSE или анодированную алюминиевую тягу (не рекомендуется окрашивать алюминиевую тягу),
- выполняйте все требования данной инструкции, иначе компания Giesse не несет гарантийные обязательства,
- используйте ограничители открывания, во избежание поломок конструкции (см. рис ниже).




обработка профиля, под установку фурнитуры





10180000/06-2011








	2500 -	Λ4		۸۵		F		
	1200 –	B E	A1=L-358 B1=H-Hc-202 B2=H-Hm-220 C1=Hc-204 C2=Hm-236 E=H/2-90		A2=L-513 B1=H-Hc-202 B2=H-Hm-220 C1=Hc-204 C2=Hm-236 E=H/2-90	B E C	F=L-615 B1=H-Hc-202 B2=H-Hm-220 C1=Hc-204 C2=Hm-236 D=L/2-90 E=H/2-90	
		B C	A1=L-358 B1=H-Hc-202 B2=H-Hm-220 C1=Hc-204 C2=Hm-236	A2 B C	A2=L-513 B1=H-Hc-202 B2=H-Hm-220 C1=Hc-204 C2=Hm-236	F	F=L-615 B1=H-Hc-202 B2=H-Hm-220 C1=Hc-204 C2=Hm-236 D=L/2-90	
600 390		90	54	10	120	1700		
























































10188000/12-2010







АНАТАЦИЯ ШКАЛ ASTIMETRO





ПРИМЕРЕНИЕ РУЛЕТКИ ASTIMETRO


ШКАЛА №1 измерение верхней тяги со стороны ручки, **ШКАЛА №2** измерение верхней тяги со стороны петель

ШКАЛА №1 измерение нижней тяги со стороны ручки,


ШКАЛА №3 измерение тяги под ножницы,









www.giesse.it 15



GIESSE[®] сборка ручки после покраски с помощью ручного пресса



ШАГ 1: установите рукоятку в оправку,



ШАГ 2: соберите элементы рукоятки (см. страницу инструкции «ручная сборка»),



ШАГ3: установите собранные элементы ручки в оправке под поворотный пресс-шпиндель,



ШАГ4: нажмите на рукоять до упора.

ШАГ5: установите оставшиеся элементы ручки.

www.giesse.it 1